



Serial ATA -kiintolevyt tarvitsevat virtaliittimen, jota ei yleensä ole vanhemmissa tietokoneissa. Tämä uuden Serial ATA -kiintolevyn ja tietokoneen virtalähteen väliin kytkettävä pieni sovitin ratkaisee ongelman. Sovittimessa on kulmaliitin kiintolevyn puoleisessa päässä, mikä vähentää kaapelivaurioita, sillä useimmissa tapauksissa kaapeli täytyy taivuttaa 90 asteen kulmaan.