


Sandberg Printer Cable IEEE 3 m



Un cavo per stampanti che consente di collegare il computer ad una stampante. La stampante deve essere in parallelo con un connettore di tipo Centronics e il computer deve essere dotato di porta LPT. Il cavo per la stampante può essere utilizzato anche per collegare una stampante ad un commutatore. Se si sceglie un cavo IEEE, ogni filo del cavo ha una schermatura aggiuntiva. In questo modo si assicura che il cavo funzionerà in modo ottimale in tutte le condizioni.